

•

D03D 51/00

許· 願(2)後記号なし

三 宅 幸 特許庁長官 *

1. 発明の名称 織機の停止原因別表示回路

2 % 阴 埼玉県所沢市緑町/の/5

> 失 4

3. 特許出願人 東京都大田区千島2の9の18

ミクロン機器株式会社 名 Щ.

〒156 . ft 亚

東京都世田谷区桜丘 2 丁目 6 番 28 号

電話 03 (428) 5 1 0

Æ: 2,

(6787)

48 8, 1

5. 添付書類の目録

- 明細事 (1)
- (2) 図
- (3) 願書副本
- 委任状 (4) 出顧審査請求掛
- 通 1 通 通

48-061339



- 1. 発明の名称 紙機の停止原因別表示回路
- 2. 特許請求の範囲

織機の停止操作により織機の停止を第1のラン プで表示する回路と、触機における韓糸の飛走さ スを検出して第2のランプで表示する回路と、厳 における経糸の切れを検出して第 3 のランプで 表示する回路とを具備する破機の停止原因別表示. 回路。

3. 発明の詳細な説明

本発明は減機において停止をその原因別に表示 する回路に関する。

従来、減機においては停止を1つのランプで表 示するか又は表示しないので、停止原因がわから なかった。したがって、級機を再選転する際には 破 機を調べてその 原因を 確認 し、す なわ ち誰かゞ 操作して停止させたのか、緯糸の飛走ミスで自動 的に停止したのか、経糸が切れて自動的に停止し たのか等の原因を確認し、必要な処臓をしてから 再選転しなければならず、級機の選転が煩雑であ

(19) 日本国特許庁

公開特許公報

50 - 6865①特開昭

昭50.(1975) 1.24 43公開日

48-6/339 ②1)特願昭

昭久(1973) 5.30 ②出願日 有

審查請求

(全7頁)

庁内整理番号

62日本分類

7233 35

46 AZ

本発明はこのような点に鑑み、緞機の停止原因 別表示回路を提供することを目的とする。

以下図面を参照しながら本発明の一実施例を説 明する。

縦機においてメインモータ M M は過負荷保設継 電器OL-M1,OL-M2、電磁接触器MCの常開 接点 MC1 ~ MC3 及び 電源スイッチ MS1 ~ MS3 を 介して 3 相交流電源に接続され、ファンモータFM は過負荷保護継電器OL-F1, OL-F2、電磁接触 器 FC の常開接点 FC1~ FC3 及び 電源スイッチMS1 ~ MS3 を介して 3 相交流進源に接続され、ヒータ カッター HC は電磁接触 器 HR の常開接点 HR1, HR2 及び電源スイッチMS1, MS3 を介して交流 電源に接続されている。 又電源スイッチ MS1 , MS3の出力側にはトランスTR1の1次側が接続 され、トランスTRIの2次側は1端が接地される と共に他端と接地点との間にプレーキ用リレーRY の常閉接点BR1,操作スイッチ『一ON,過負荷 . 保護継電器OL-F1 , OL-F2 , OL-M1 , OL

· 特別 昭50-6865 (2)

一M2を直列に介して電磁接触器FC,HRが並列に接続される。操作スイッチF一ON及び常閉接点OLーFの接続点と接地点との間には操作スイッチMーONを介して電磁接触器MCが接続される。操作スイッチOFF及び電磁接触器 PCの常開接点FC4の直列回路が操作スイッチFーONと並列に接続されて破接触器MCの常開接点MC4が常開接点FC4及び操作スィッチMーONの直列回路と並列に接続される。とのような電磁制御回路で制御盤が構成され、又操作スイッチFーON、MーONOFFが操作盤に取付けられる。操作スイッチFーON、MーONOFFが操作盤に取付けられる。操作スイッチFーON、MーONOFFが操作盤に取付けられる。操作スイッチFーON、MーONOFFが操作盤に取付けられる。操作スイッチFーON、MーONDREMENTONOS

このように構成された制御盤において、まず電源スイッチ MS1~ MS3 を投入した後に操作スイッチ F- ON を操作して閉成すると、電磁接触器 FC 、HR に電源の出力が供給されてその常開接点 FC1~ FC4、 HR1 、HR2 が閉成する。したがってファンモータ FM が駆動されて破機の釋糸が引かれると共にヒータカッタ HC に給電されて準備

(3)

れる。操作スイッチM-ON及び常開接点MC4と 電磁接触器 MCとの接続点にはダイオード D2の陽・ 極が接続され、ダイオード D2 の陰極と接地点と の間に抵抗 R8 とコンデンサ C2 , C8 の並列回路 とが直列に接続され、かつ抵抗R4及びリレーMRR の直列回路がコンデンサ C2, C8 の並列回路 K並 列に接続される。コンデンサ C1 と C2 , C8 との 充放電時定数が異なる値に設定され、例えば抵抗 R1 , R3 の抵抗値が 3 K Q で抵抗 R2 , R4 の抵抗 値が 1KΩ に 設 定 さ れ コ ン デ ン サ C1 の 容 量 が 10μF でコンデンサ C2 , C3 の各谷盤が 4μF κ 設定 さ れる。リレー FRR の切換 接点 FRR - t は切換接 片が接地され、常閉側固定端子がナンド回路NAND1. NAND2.の各一万の入力端子に接続される。リレ MRR の切換接点 MRR ー t は切換接片が接地され ナンド回路 NAND1 の他方の入力端子、ナンド回 路 NAND3 の一方の人力端子及びダイオード D3 の 陰極に常闭側固定端子が接続される。ナンド回路 NAND2 , NAND3 の他方の人力端子にはナンド回 路 NAND1 の出力端子が接続されナンド回路NAND3

動作が行なわれ、又常開設点FC4により組磁接触器FC,HRの自己保持が行われる。しかる後、操作スイッチM-ONを操作して閉成すると、電磁接触器MCが動作してその常開接点MC1~MC4を閉成し常開接点MC1~MC4で開接点MC1~MC4で開接点MC1~MC4で開接点MC1~MC4で開接点MC1~MC4で開接点MC1~MC4の開放によりメインモータMMが回転し械機は経糸の開口、緯糸のよこ入れ、経糸の閉口、成のよこ打ちが服役場をして行なっての助口、成のよこ打ちが服役は水噴射されたでである。大大に同じノズルから水が噴射されたことのが用いられ、ノズルから飛走して開放すると、現作スイッチのFFを操作して開放すると、電接触器FC、HR、MCが復帰してメインモータMM、ファンモータFMが停止してメカッタHCが不動作となって布織り動作が停止する。

又、接点 OL~Mと電磁接触器 FC ,HRとの接続点にはダイオート D1 の陽極が接続され、ダイオート D1 と 接地点との間に抵抗 R1 及びコンデンサ C1 が 直列に接続され、かつ抵抗 R2 及びリレーFRR の直列回路がコンデンサ C1 と並列に接続さ

(4)

の出力端子がナンド回路 NAND4 の一方の入力端 子に接続される。一方、緯糸核出へッドHDが設 けられ、増幅器 FAの入力側に接続される。 この 群糸検出へッド HD は 説に取付けられ 荿で 超糸を 触り込むとき、即ちよと打ちするときに緯糸に接 触してこの緯糸により閉成する。増幅器『Aは接 点OLーMと電磁接触器FC,HRとの接続点に採 続されてこの接続点から交流電圧が供給される 交流軍圧を高い直流軍圧に変換して高感度で動作 する。又放が祥糸をよこ打ちする途中で動作する 近接スイッチ PS が設けられるの近接スイッチPS は一端が接地され他端がダイオード D3 の陽極と 一緒にナンド回路 NAND の一方の入力 端子に接続 されると共にナンド回路 NANDB の一方の入力端 子に接続される。ナント回路 NAND5 の他方の入 力端子にはナンド回路 NAND4 の出力 端子が接続 されナンド回路 NAND6 の他方の入力端子には増 幅器 FA の出力端子及びダイオード D4 の陽極 が 接続される。又各経糸には経糸検出スイッチDR1 ~ DRn の可動接片が取付けられ経糸検出スイッチ

· DRI ~ DRn は経糸が切れたときに例成する。と の経糸検出スイッチ DR1~ DR n はナント回路 NAND7 の一方の入力端子と接地点との間に並列 に接続される。ナンド回路 NAND? の出力端子は ナンド回路 NAND8 の一方の入力端 子に 接続され ナンド回路 NAND8 の出力端子がナンド回路NAND7 の他方の入力端子に接続されてれらナンド回路 NAND7 , NAND8 により記憶回路 M1 が構成され る。ナント回路NAND8の出力端子はナント回路 NAND4の他万の入力端子に接続され、ナンド回 路 NAND8 の他方の入力端子にはナンド回路2の 出力端子及びダイオード D5 の陽極が接続される。 ダイオードD4 , D5 の陰極と接地点との間にはス イッチFSが接続されとのスイッチFS以糸の切 .Lを検出する動作を停止させるときに閉成される。 ナンド回路 NAN D6 の出力端子はナンド回路 NAN D9 の一方の入力端子に接続されナンド回路 NAND 9 の出力端子がナンド回路 N A N D 10 の一方の入力端 子に接続されると共にナンド回路 NAND 10 の出力 端子がナンド回路NAND9の他方の入力端子に接

(7)

スメTRのペースに接続されトランジスタTRのエミッタが接地される。トランジスタTRのコレクタと+24 Vの電源端子との間にはリレーRYが接続され、又リレーRYの常開接点BR2、BR3が恒源スイッチMS1、MS2の出力側とプレーキソレノイドがメッケモータMMの摩擦プレーキ機構に給合される。へ電源スイッチMS1、MS3の出力側より得られる200 Vの交流電圧が所定の直流電圧に変換されている。

このように構成された接置において、操作スイッチョーONが閉成されると、接点OLーMと電磁接触器FCーHRとの接続点からの100 Vの交流電圧がダイオートD1 で半波整流され抵抗R1を通してコンデンサ C1 に充電されりレーFRR が働く。したがってリレーFRR の切換接点FRR ー t が切換ってその常閉側固定端子が低電位(以下Lと略称する)から高電位(以下Hと略称する)になるが、リレーMRR の切換接点 MRR の常閉側固定端子はL

続されてれらナンド回路 NAND9 , NAND 10 化上 り記憶回路M2が構成される。ナンド回路NAND10 の出力端子はダイオート D6 の際 医に 接続されナ ンド回路 NAND 10 の 他方の入力端子にはナンド回 格 NAND2 の出力端子が接続される。ナンド回路 NAND 5 の出力端子及びダイオード D 6 の関 版 はナンド回路 NAND II の出力端子とコンデンサC4 の一端との接続点に接続されコンデンサC4の他 端はダイオード D7 の陽 飯及びナンド回路 NAND12 の入力端子に接続される。ダイオードDTの陰區 は + 12 V の 電源 端子に 接続され ナンド回路NAN D12 の出力端子がナント回路 NAND 11 の入力端子に接 続されてワンショットマルチパイプレータ OS が 解成される。 とのワンショットマルチパイプレー タ OS は動作時間が例えば2~3秒に設定されナ ンド回路 N A N D 12 の 出 力端 子が ダイオード D 8 の 医恆に接続される。ダイオード D8 の陽極は抵抗 R5 を介して+12 V の電源端子に接続されると共 にツュナーダイオード D9 の陰 医に接続される。 ツェナーダイオードD9 の陽医は NPN 形トランジ

(8)

のまゝである。その結果、ナンド回路NAND1, NAND3 の出力は H のまとであるが、ナンド回路 NAND 2の出力が且となって記憶回路 M1, M2 がリセットされる。次に操作スイッチM - ONが 閉成されると、操作スイッチM - ON 及び常開接 点 MC4 と電磁接触器 MC との接続点からの 100 V の交流電圧がダイオート D2 で半波整流され抵抗 R3 を通してコンデンサ C2 , C3 に充電されりレ - MRR が働く。したがってリレー MRR の切換接 点 MRR - tが切換ってての常闭側固定端子が且と なりナント回路 NAND1 の出力が L になると共に ナンド回路 NAND 2 の出力が H になるが、ナンド 回路 NAND 3 の出力は H のまくである。予定の布 敏りが終って操作スイッチOFFを開放すると、前 述したようにメインモータ,ファンモータが停止 しヒートカッタが不動作になるが、同時にコンデ シサ C1 , C2 , C3 の 充 町 々 荷 が 放 篭 され て そ の 放電々流が所定の値以下になるとリレーFRR, MRR が復帰する。この場合、コンデンサ C1 の放 電 時定 数 が コ ン デ ン サ C2 , C3 の 放 電 時 定 数 よ り

小さいからリレーPRRが先に復知する。したがっ ·てリレー FRH の別換接点 FRR - じが復帰してそ の常閉側固定端子が L になりナンド 園路 NAND 1 の出力がH になりナンド回路 NAND 2 の出力が H のましてあるが、ナンド回路 NAND 3 の出力が L になる。その結果ナンド川崎 NAND 4 の出力が L から B K なりナンド回路 NAND 5 の出力は農がメ インモークの残留回転で所定の位置にきて近接ス ィッチPSが開放されたときにLになる。このナ ンド回路 NAND 5 のL 出力によりソンショットマ ルチパイプレータ OS がトリガーされてその出力 が一定時間 H になりトランシスタ TR が 導通して リレーRY が割く。そしてこのリレーRY の常別 接点が閉取されることによりプレーキソレノイド が助いてメインモータの膨振プレーキ機構が働き メインモータルプレーキがかろって緞機が予め設 定された位置に停止し、即ち栓糸が開口して設が 汝端部にある状態で停止する。 リレー MRR が復帰 すると、ナンド回路 NAND 1 , NAND 2 の出力は . Hのましでありナンド回路 NAND 3 の出力も H に

(I I)

又布の械上げを長さを測定して予定長さになったときに閉成するオートカウンタACが設けられ、正の電源端子C3-1と接地点との間にオートカウンタAC及びランプALが直列に接続される。オートカウンタAC及びランプALの接続点、切換接点FRR - tの常開側固定端子、ナンド回路NAND13NAND14の出力端子がナンド回路NAND15の各入力端子に接続されナンド回路NAND15の出力端子と正の電源端子C3-1との間にランプSLが接続される。ナンド回路NAND10の出力端子及びダイ

(13)

復帰する。又布の紙上げ中において緑糸が切れる と、緑糸検出ヘッドHDが開放状態のまとになっ て増幅器FAの出力がHのまとになり遊が所定の 位版にきて近接スイッチ PS が開放されたときに ナンド回路 HANDO の出力がしになり記憶回路 M2 がセットされる。この記憶回路 142 の 1 出力によ りワンショットマルチ バイプレータ OS がトリガ - され前述阿禄にリレー RY が蜩いてその常閉接 点 BR1 の 開放により電磁 接触器 FC , HR , MC が 復帰してメインモータ及びファンモータが停止し ヒータカッタが不動作になると共にリレーRYの 常開接点BR2, BR3の閉成により前述同様に織 機が定位置に停止する。又メインモータ又はファ ンモータ に 過電流が流れて過負 荷保 艘 電 器 O * — Ml , OL — M2 叉は OL — F1 , OLF2 が働くと その常閉接点OLーM又はOLーFの開放により電 磁接触器 FC, HRが復帰しファンモータが停止す ると共化ヒータカッタが不動作になり、かつりレ - PRR が復帰して前述问様にリレー RY が働きメ インモータが停止し減機が定位置に停止する。又

(1

オード D4 の陽極がナンド回路 NAND 16 の各入力端子に接続され、ナンド回路 NAND 16 , NAND 14 , NAND 15 の各入力端子、オートカウンタAC 及びランプ AL の接続点がナンド回路 NAND 13 の各入力端子に接続される。ナンド回路 NAND 13 , NAND 14 の出力端子と正の電源端子 C3 ー 1 との各間にはランプ FL , DL が接続され、ナンド回路NA NAND 13 , NAND 15 の各出力端子、オートカウンタAC 及びランプ AL の接続点がナンド回路NAND 14 の各入力端子に接続される。

このような回路において、電源スイッチ MS1~MS3が投入されると、切換接点 FRR ー t の常開側固定端子が H でナント回路 NAND 13 , NAND 14の出力が H でありオートカウンタ AC が開放されているからナント回路 NAND 15の出 刀が L となりランプ SLが 点灯し他のランプ AL , FL , DL は イリレー FRR が働くと、切換接点 FRR ー t の常開側固定端子が L になりナント回路 NAND 15の出力が H になってランプ SLが 消える。 又操作スイ

4. 図面の面単な説明

図は本発明の一級施例を示す 簡略図である。 AL, SL, FL, DL …・停止原因別表示用ラ


代 種 人 權 山 李

ッチ OFF が開放されてリレー FRR が復帰すると、 ナンド间的 NAND 15 の出力が b になりランプ S b が点打する。 义、雄糸が切れて記憶回路 M2 の出 りがしになると、ナンド回絡 NAND 16の出力が出 になってナント回路13の出力が占になりランフFL が点灯する。経糸が切れてナンド回路 NAND 7 の 出力が耳になると、ナンド回路NAND 14の出力が Lになってランプ DL が点灯する。布を予定長さ だけ繊上げると、オートカウンタACが閉収して ランプALが点灯する。このように皺機の停止が ランプ AL , SI, FL, DLで原因別に表示され、 ランプ A L が点灯しているときには緘機を停止操 作した者が再進転し、ランプSIが点灯したとき には織工が確認して、再運転し、ランプ FL が点灯 たときには経糸つなぎ工が経糸をつないでから 再運転し、ランプ DI が点灯したときには城上げ た布を下してから次の級上げを開始すればよい。

以上のように本発明による繊機の停止原因別表示回路によれば減機の停止を原因別に表示するので、繊機の再運転がすぐでき微微を運転しやすぐ

05

(6)



手 統 補 正 套(自発)

昭和49年 / 月16日

特許庁長官 清 蒸 英 雄 骏

、事件の表示 昭和48年特許顕第6/339号

2.発明の名称 紙機の停止原因別表示回路

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

名 称 ミクロン機器株式会社

4. 代 · 理 人

住 所 東京都世田谷区桜丘 2 の 6 の 28

氏名 (6787) 權 山

補正の対象 明細書の「特許請求の範囲」の談及び 発明の詳細を説明の機

ム補正の 内容

(/) 明細帯の特許 割状の範囲の記載を別紙の通り訂正する。



「特許請求の範囲

戦級の手動停止操作により機機の停止を第 / の ランプで表示する 回路 と、 破機における 棒糸の 飛走 ミスを 検出して第 2 の ランプで表示する 回路と、 総 版における 棒糸の切れを 検出して 第 3 の ランプで表示する 回路と、 オートカウンタ動作による停止を表示する 回路と を具 俳する 緻 機の停止原因別表示回路。」

- (2) 明細牧第2頁第20行~第3頁第/行目の「OL-P, OL-M」に訂正する。
- (J) 同駅 4 資駅 / 4 行目の「HC」を「HR」に 訂正 する。
- (A) 国第5頁第11行目の「YルF」を「Y7ルF」に訂正する。
- (d) 阿第10頁部16行目の「ヒート」を「ヒータ」 に訂正する。
- (A) 同第13頁第1/行の「統上げを」を「統上げ」 に訂正する。
- (7) 同第/5頁第/2行目の「AL」を「SL」に訂正する。
- (8) 同第/5頁第/3行目の「SL」を「PL」に訂正する。.
- (9 同第15頁第14行目「級工が確認して」を「版工が維糸飛走ミスを修正して」に訂正する。
- (I) 同 第 / 5 頁 第 / 6 行 目 の 「D L」を「A L」に 訂正 する。!

- 2 -